令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事

工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町由良宿
工期	令和5年10月18日 ~令和7年8月29日
現場代理人	田中雄大朗
監理技術者	高倉 正樹

本工事は、一般国道9号「北条道路」の由良 川橋のA2橋台を東伯郡北栄町由良宿地内に施 工するものです。

工事数量

橋台工

A2橋台 N=1基 場所打ち杭 N=9本 地盤改良工 締固め改良工 N=96本

矢板護岸工

護岸工 A=204m2

仮設工 1式

工事進捗率

99.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

本工事の現場作業は、無事完了する事が出来ました。 地元の皆様には工事中、ご理解とご協力を賜り感謝いたします。 工事の引渡しが8月末となりますので、現場の巡視も引続き行っていきます。

暑い日が続きますので、熱中症対策をみなさん忘れないように!

進捗状況写真



施工箇所(東側から西側撮影)



施工箇所 (東側から西側撮影)