

令和5年度北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年9月20日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
<p>本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の両岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 道路土工 <ul style="list-style-type: none"> 路体盛土工 V=22,000m³ 橋台工（A1橋台） <ul style="list-style-type: none"> 場所打杭工 (φ1,200mm、L=35.0m) N=12本 橋台躯体工 1式 橋台工（A2橋台） <ul style="list-style-type: none"> 場所打杭工 (φ1,500mm、L=31.0m) N=9本 橋台躯体工 1式 地盤改良工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式 	
工事進捗率 (令和6年9月末)	100.0%

コメント

こんにちは。監理技術者の岡本です。
 9月20日で工期を迎えます。令和5年6月から、1年6カ月の期間で左岸・右岸の橋台2基を施工管理するプロジェクトでした。その長い月日の間に良い事も反省すべきことも多々あり、書き尽くすことはできませんが、無災害で工期内完成できました。地域の皆様のご理解とご協力があったからこそと改めて思っています。ありがとうございました。そして、工事の遂行のために監督官をはじめ現場技術員の皆様のご指導にも深く感謝しています。協議会の皆様と事業完成に向けて共に活動出来た事も専門性を高め、自らの励みになったと思っています。今回が私の最後のコメントとなりますが、今後の北条道路事業の御安全と完成を願ってやみません。

進捗状況写真



9月末 工事完了状況 全景



5月末時点（A1橋台側からA2橋台方向を望む）全景