

令和4年度北条道路東園地区外第2改良工事

工事概要

| | |
|---|------------------------|
| 施工者 | 株式会社 平井組 |
| 工事場所 | 東伯郡北栄町東園～西園地内 |
| 工期 | 令和5年4月3日 ～令和6年3月29日 |
| 現場代理人 | 牧田 愛斗 |
| 監理技術者 | 山本 択夫 |
| 本工事は、北条道路の改築に伴い、東伯郡北栄町東園地内～東伯郡北栄町西園地内において国道9号上り線の改良工事を行うものです。 | |

工事数量

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ○施工延長 (地盤改良区間) L= 720m | |
| • 道路土工 | |
| 掘削工 | V= 460m ³ |
| 路体盛土 | V=4,785m ³ |
| 路床盛土工 | V=3,000m ³ |
| 防草コンクリート | A= 596m ² |
| • 地盤改良工 | |
| 路床安定処理工 | A=4,590m ² |
| • 排水構造物工 | 一式 |
| • アスファルト舗装工 | |
| 舗装工 | A=4,587m ² |
| 工事進捗率 (令和6年2月) | 86.9% |

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。2月末現在、舗装工とガードパイプの設置作業を行っており、3月末の完成に向けて、鋭意施工中です。現在、舗装工が主となっていることから、施工の段取り上、町道の通行止めを行う必要もあり、畑の耕作をしておられる地域の皆様や、現場付近の道路を通行される皆様方には、ご迷惑をお掛け致しますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事施工場所 東側より(北栄町東園)



工事施工場所 西側より(北栄町西園)